

Técnicas avançadas de caracterização de materiais aplicadas à Engenharia Química

Módulo 3

Análises de tamanho de partículas

Instrutores: Márcio Nele

Período: 13/10 e 14/10

1. Distribuição de tamanhos de partículas
2. Médias das Distribuições
3. Técnicas de Medidas
(Peneiramento, Espalhamento de Luz, Espalhamento Dinâmico, Análise de Imagem)
4. Comparação Entre as Técnicas